



COMUNE DI CURTAROLO

Via Curtarolo, 2 - 35010 Curtarolo (PD)

Via Rovello, 12 - 35014 VENEZIA  
e-mail: consorzio@acquerisorgive.it  
www.acquerisorgive.it



ACQUE RISORGIVE  
CONSORZIO DI BONIFICA

Via IV Novembre, 10 - 35013 CITTADILLA (PD)  
e-mail: info@consorzio Brenta.it  
www.consorzio Brenta.it



# PIANO DELLE ACQUE COMUNALE

02.11.00 INTERVENTI DIFFUSI

AR062 PA

| DATA  |            | ELABORATO   |          |              |            |
|---|------------|---|----------|--------------|------------|
| OTTOBRE 2018  |            | CARTA DEGLI INTERVENTI DIFFUSI  |          |              |            |
| SCALA   |            | 1:10.000  |          |              |            |
| CODICE ELABORATO  |            |   |          |              |            |
| AR063 PA 02 11 00 PLSE 00   |            | Consorzio di Bonifica Acque Risorgive   |          |              |            |
| Comune di Curtarolo   |            | ing. Carlo Bendoricchio - DIRETTORE GENERALE<br>ing. Michele Caffini - DIRETTORE AREA TECNICA<br>dot. arb. Davide Demurchis - C. U. PIANIFICAZIONE E PARERI<br>ing. Luca Mason - UFFICIO PIANIFICAZIONE E PARERI<br>geom. Marco Milan - UFFICIO PIANIFICAZIONE E PARERI |          |              |            |
| arch. Andrea Valentini<br>RESPONSABILE AREA III Servizi Tecnici                           |            | Consorzio di Bonifica Brenta<br>ing. Umberto Nicoforo - DIRETTORE<br>geom. Giuseppe Liviero - C. S. TERRITORIO E AMBIENTE   |          |              |            |
| geom. Ivano Babolin<br>ECOLOGIA, AMBIENTE, CONCESSIONI CIMITERIALI E<br>GESTIONE CIMITERI |            |   |          |              |            |
| REV. N°   | DATA       | MOTIVO DELLA REVISIONE  | REDIGE   | VERIFICA     | APPROVA    |
| 0   | 21-11-2018 | Prima emissione   | L. Mason | D. Demurchis | M. Caffini |

## Legenda

- Confini comunali
- Rete regionale
- Rete consortile a cielo aperto
- Rete consortile tombinata
- Interventi diffusi
  - Affossature con stato di manutenzione "discreto"
  - Affossature con stato di manutenzione "insufficiente"
  - Condotta fognatura bianca non ispezionabile

